



[Step.1]

キズ口の洗浄と、油脂の除去

[Step.2]

タッチペイントとそれを噴霧するスプレー

アタッチメント

[Step.3]

ペイントスプレー後、つやだしの為に。すぐにスプレー

[Step.1]の前処理と[Step.3]の後処理が、結構重要。

